Pressure
NI
SWIP
Control values
(*LOW*, *IN*, *HIGH*, *UNDEF*, *OFF*)
Low Limit
High Limit
Required Pressure Value
PAR
OFUN
Pressure Deviation
PAR